

**Balanco de Ações realizadas com base em Resultados do Inquérito SST-2019 aos colaboradores do IPVC**

Relativamente à consulta anterior (inquérito SST-2019 e SST-Máquinas-2020) os principais **PONTOS CRITICOS** identificados pelos colaboradores foram analisados e resultaram num conjunto alargado de **AÇÕES** (já realizadas ou em fase final de implementação).

Par os Principias Pontos Críticos, indica-se, de seguida, as ações implementadas

- **PONTO CRITICO:** Preocupação com a falta de informação e medidas mitigadoras do gás radão (ESA).  
**AÇÃO:** Encontra-se em fase de teste, um conjunto de medidas mitigadoras, num compartimento de teste, no piso térreo do edifício da ESA. A validade dos ensaios implica estender as medições ao longo de 3 meses, por cada medida implementada. Haverá resultados finais em julho de 2021. O processo de implementação das soluções de mitigação, nas salas selecionadas para o efeito, será alvo de um projeto específico.
- **PONTO CRITICO:** Presença de coberturas em amianto (ESTG)  
**AÇÃO:** A cobertura em fibrocimento com amianto do edifício da ESTG está em fase final de remoção e a cobertura ficará totalmente renovada até fev.2021. A cobertura do edifício antigo da ESS será renovada em 2021.
- **PONTO CRITICO:** Pavimento inadequado e/ou escorregadio (Cantina ESTG)  
**AÇÃO:** Estão agendados os trabalhos de criação de zonas de escoamento para eliminar a acumulação de água no pavimento, durante a paragem letiva do natal.
- **PONTO CRITICO:** Verificação e manutenção das instalações elétricas e equipamentos  
**AÇÃO:** Durante 2019 e 2020, em todas as unidades orgânicas e funcionais, foram efetuadas manutenção aos equipamentos de AVAC, onde estão incluídos os seguintes equipamentos:

  - Caldeiras a gás natural, gás propano, gasóleo e biomassa;
  - Manutenção das UTAS e UTANS;
  - Manutenção dos equipamentos do tipo split modo/multi, unidades interiores e exteriores;
  - Bombas de calor;
  - Chillers;
  - Roof toop's;
  - Sistemas solares térmicos;
  - Sistemas de bombagem de circuitos primários e secundários;
  - Vaso de expansão;
  - Depósitos;
  - Quadros elétricos AVAC;
  - Radiadores;
  - Manutenção dos equipamentos do tipo VRV, unidades interiores e exteriores;
  - Ventilação;
  - Extração e hottes.

**AÇÃO:** Foi enviado um email a cada unidade orgânica/funcional onde seguia o relatório de vistorias (constam todos os trabalhos de manutenção) as instalações.  
Na ESDL, em 2020, já foi efetuada a manutenção a todos os quadros elétricos está em execução a manutenção aos Blocos Autónomos de Iluminação de Segurança;  
Nas restantes unidades/orgânicas funcionais, decorrem trabalhos de substituição dos Blocos Autónomos de Iluminação de Segurança. Está a ser realizada a manutenção corretiva das centrais de incêndio. Estão a ser realizados os planos de manutenção e peças de procedimentos de aquisição de para serviços de manutenção preventiva para áreas específicas.
- **PONTO CRITICO:** Verificação das plantas de emergência e meios de combate a incêndio  
**AÇÃO:** Foram validadas as Medidas de Autoproteção (MAP's) de todos os edifícios do IPVC, submetidas e aprovadas pela ANPC;
- **PONTO CRITICO:** Equipamentos de proteção individual

**AÇÃO:** Foi efetuado um levantamento das necessidades de EPI's. De momento encontra-se a ser efetuado o processo de aquisição.

**AÇÃO:** Foram adquiridas viseiras e máscaras. Foram instaladas barreiras físicas de proteção para os trabalhadores na sequência das medidas COVID, foram implementados tapetes e dispensadores com desinfetantes. Todas as instalações foram certificadas com Selo COVID-FREE

- **PONTO CRITICO:** Sinalização e desobstrução de zonas de passagem  
**AÇÃO:** corrigida a sinalização; Sensibilização a Direções e GP-GEI de cada UO e equipas de manutenção para necessidade de manter essas zonas com acesso previsto nos PSI e Plantas de Emergência
- **PONTO CRITICO:** Ambiente térmico  
**AÇÃO:** Foi avaliado o ambiente térmico nos Serviços Centrais e Centro Académico, no ano de 2020.
- **PONTO CRITICO:** Iluminação insuficiente  
**AÇÃO:** Tendo como base os relatórios de iluminância produzidos pela empresa XZ Consultores foram definidos "Plano de Ação" para as 6 escolas, Serviços Centrais e Centro Académico. Os Plano de Ação encontram-se em processo de implementação, sobretudo por via da execução dos Projetos POSEUR.

**PONTO CRITICO:** Foram identificadas as seguintes necessidades de formação:

- Riscos psicossociais  
**AÇÃO:** Vai ser efetuado diagnóstico de Riscos PsicoSociais em 2021 (no âmbito do Projeto IPVConcilia) e serão determinadas e implementadas as medidas necessárias;
- Higiene e segurança alimentar;  
**AÇÃO:** Foram realizadas várias ações de sensibilização/ formação especificamente para a situação de pandemia.
- Higiene e segurança no trabalho;  
**AÇÃO:** Segurança e Saúde no Trabalho – Fundamentos para trabalhadores da área de alimentação;  
Segurança Contra Incêndios – Equipas de Emergência;  
Primeiros Socorros – Equipas de Primeiros Socorros.  
**AÇÃO:** Foram ainda realizados dois webinários com os seguintes temas:
  - Segurança Contra Incêndio – Geral;
  - Segurança e Saúde no Trabalho para colaboradores do IPVC.